



INTERCOASTAL MARINE INC



N OT: C 228- MPASA 006

ORDEN DE REPARACION DE EQUIPO / EQUIPMENT REPAIR ORDER

MES / MONTH

Marzo

ESTE REPORTE DEBE DE SER COMPLETADO DURANTE Y DESPUES DE LA REPARACIÓN /
DAÑO / MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. CON EL FIN DE DAR UN SEGUIMIENTO
APROPIADO EN UN TIEMPO EFICAZ.

THIS REPORT HAS TO BE FILLED OUT DURING AND AFTER THE REPAIRING OR PROGRAMMED
MAINTENANCE PROCESS OF THE RESPECTIVE PEICE OF EQUIPMENT TO HELP BETTER KEEP TRACK
OF THE TIME AND PROBLEM OF SAID MACHINE

EQUIP. CATEGORIA / CATHGORY
FECHA DE INICIO / DATE STARTED
HORA / STARTED HOUR:
FIN DEL TRABAJO / END
HORA / ENDED HOUR :
HOROMETRO/ HOURMETER
PLAZO PROGRAMADO/TERM:

EQUIPMENT CODE:
MODEL / MODELO:
LOCATED / LOCACIÓN:
REPARADO POR /REPAIR BY:
FECHA DE REPA. / REPAIR'S DATE:
Nº PROYECTO/PROJECT Nº

C 228
Grúa Hidráulica
Patio
José Terrazas
18/3/16

CLASE DE MANTENIMIENTO / REPARACIÓN | TYPE MAINTENANCE / REPAIR

1. Daño / Damage ☐ baja ☐ 3. Correctivo/Corrective ☒ 4. Mayor / Overhaul ☐

1. Mecánico / Mechanical ☒ 2. Neumático/Pneumatic ☐ 3. Hidráulico / Hydraulic ☒ 4. Electrico /Electric ☐ 5. Estructural/Structural ☐

DESCRIPCION DEL PROBLEMA | SHORT DESCRIPTION OF PROBLEM

Person experience problem: N/A Reported to / Informar a :

What is the problem / Cual es el problema:

No marca en el display los pesos y ángulo

REPAIR DETAILS | DETALLE DE LA REPARACIÓN

Día fuera de servicio/Date out of service open Date returned / Día de retorno en servicio: open

El técnico de DEVSU recalibra el sistema con un cable usado.

SERVICIO REALIZADO | SERVICE PERFORMED

OBSERVACIONES | COMMENTS

Se utilizó un cable de segunda el cual esta empatado, estamos en espera del cable nuevo.

RESULTADOS | RESULTS: Equip. Operativo/ Operative Equipment ☒ Equipo Operando con Falla / Equipment operative with a defect ☐

Nettall Reyes

APROBADO | APPROVED

Jorge Rojas

SUPERVISOR / SUPERVISOR

JEFE DE AREA / AREA CHIEF



REPORTE DE SERVICIO



DATOS DEL SERVICIO	
Cliente	1M1
Solicitante	Jorge Rojas
Lugar del Servicio	Panama
Técnico 1	Jorge Terrazas
Técnico 2	
Técnico 3	
C.C. SAP	IP03S01314
C.Cont	600710120
Cel:	Punta Rincon
Técnico 4	
Técnico 5	
Técnico 6	
N° OR	
N° OT	
Fecha Inicio	13/03/2016
Fecha de Término	14/03/2016
Cantidad de días	2
Cargo del Servicio	
Servicio al Cliente	☐
Garantía SSK	☐
Garantía (Mantowoc/ Grove/National/Cummins)	☐

Datos de la unidad	
Unidad	GRUA
Tipo	TELESCOPICA
Marca	GROVE
Modelo	RT 875E
Serie	224759
Año	
Horómetro	9684

Datos del Motor	
Marca	
Modelo	
Serie	
CPL	
Potencia	
Año	
Horómetro	

ANTECEDENTES (Síntoma informado por el Cliente)

Cable dañado en carrere nec.

SERVICIO (Detalle del Servicio Desarrollado)
- Se cambio A2B dañado del gancho auxiliar - Se reconecto los cables del A2B de ambos ganchos con la caja en la punta de la pluma. - En el carrete se corrigio falla en las bases donde va conectado los cables del carrete - Se recomienda cambiar el cable del carrete por estar dañado - Se hizo mantenimiento al suivel electrico de la grúa. - Se dio instruccion al operador con el uso del PAT y bloques del sistema.
OBSERVACIONES (Que sucedió durante el desarrollo del Servicio)
- Cambiar el cable del carrete. - Se recomienda cambio de componentes del carrete.

Jefe Responsable de SSK
Nombre: _____
Cargo: _____

Técnico Responsable de SSK
Nombre: Jorge Terrazas
Cargo: Tec. Electricista

Responsable del Cliente
Nombre: Jorge Rojas
Cargo: Jefe Mantenimiento





INTERCOASTAL MARINE INC



N OT: C 228 - MPASA 005

ORDEN DE REPARACION DE EQUIPO / EQUIPMENT REPAIR ORDER

MES / MONTH

Marzo

ESTE REPORTE DEBE DE SER COMPLETADO DURANTE Y DESPUES DE LA REPARACIÓN /
DAÑO / MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. CON EL FIN DE DAR UN SEGUIMIENTO
APROPIADO EN UN TIEMPO EFICAZ.

THIS REPORT HAS TO BE FILLED OUT DURING AND AFTER THE REPAIRING OR PROGRAMMED
MAINTENANCE PROCESS OF THE RESPECTIVE PEICE OF EQUIPMENT TO HELP BETTER KEEP TRACK
OF THE TIME AND PROBLEM OF SAID MACHINE

EQUIP. CATEGORIA / CATHEGORY
FECHA DE INICIO / DATE STARTED
HORA / STARTED HOUR:
FIN DEL TRABAJO / END
HORA / ENDED HOUR :
HOROMETRO/ HOURMETER
PLAZO PROGRAMADO/TERM:

EQUIPMENT CODE:
MODEL / MODELO:
LOCATED / LOCACIÓN:
REPARADO POR /REPAIR BY:
FECHA DE REPA / REPAIR'S DATE:
Nº PROYECTO/PROJECT Nº

C 228
RT 875
Patio
Juan de Dios
5/3/16

SI / YES ☒ NO ☐

CLASE DE MANTENIMIENTO / REPARACIÓN | TYPE MAINTENANCE / REPAIR

1. Daño / Damage ☒ baja ☐ 3. Correctivo/Corrective ☒ 4. Mayor / Overhaul ☐

1. Mecánico / Mechanical ☒ 2. Neumatico/Pneumatic ☐ 3. Hidráulico / Hydraulic ☐ 4. Electrico /Electric ☐ 5. Estructural/Structural ☐

DESCRIPCION DEL PROBLEMA | SHORT DESCRIPTION OF PROBLEM

Person experience problem: N/A Reported to / Informar a :

What is the problem / Cual es el problema:

Se reventó el cable de los sensores del boom.

REPAIR DETAILS | DETALLE DE LA REPARACIÓN

Día fuera de servicio/Date out of service open Date returned / Día de retorno en servicio: open

Se desmonta el sistema Pat y se pide el cable, los resortes del mismo estan "cecididos" se piden repuestos. Estamos en espera de el cable

SERVICIO REALIZADO | SERVICE PERFORMED

OBSERVACIONES | COMMENTS

RESULTADOS | RESULTS:

Equip. Operativo/ Operative Equipment ☒ Equipo Operando con Falla / Equipment operative with a defect ☐



APROBADO | APPROVED





Netalil Reyes




Jorge Rojas

SUPERVISOR / SUPERVISOR

JEFE DE AREA / AREA CHIEF








NOTA: Comprar Tornillo Inoxidable c/ tuerca seguridad
y de donde la placa

DIA / MES / AÑO

DT8713



SARET



MATERIAL: TEFLON
CANTIDAD: 2 c/u



MATERIAL: TEFLON
CANTIDAD: 1 c/u
MEDIDAS: MM. (MILIMETROS)

NOTA: Comprar Tornillo Inoxidable c/ tuerca seguridad
y de donde la placa → $5\frac{1}{2}'' \times \phi\frac{1}{4}''$ → CANTIDAD: 2 c/u
 $3\frac{1}{2}'' \times \phi\frac{1}{4}''$ → CANTIDAD: 4 c/u



INTERCOASTAL MARINE INC



N OT: C 228- MPASA 007

ORDEN DE REPARACION DE EQUIPO / EQUIPMENT REPAIR ORDER

MES / MONTH

abril

ESTE REPORTE DEBE DE SER COMPLETADO DURANTE Y DESPUES DE LA REPARACIÓN /
DAÑO / MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. CON EL FIN DE DAR UN SEGUIMIENTO
APROPIADO EN UN TIEMPO EFICIAZ.

THIS REPORT HAS TO BE FILLED OUT DURING AND AFTER THE REPAIRING OR PROGRAMMED
MAINTENANCE PROCESS OF THE RESPECTIVE PEICE OF EQUIPMENT TO HELP BETTER KEEP TRACK
OF THE TIME AND PROBLEM OF SAID MACHINE

EQUIP. CATEGORIA / CATHEGORY	Grua telescópica
FECHA DE INICIO / DATE STARTED	3/4/16
HORA / STARTED HOUR:	7:00 a. m.
FIN DEL TRABAJO / END	8:00 a. m.
HORA / ENDED HOUR :	9729.00
HOROMETRO/ HOURMETER	2 dias
PLAZO PROGRAMADO/TERM:	

EQUIPMENT CODE:	C 228
MODEL/ MODELO:	RT 875
LOCATED / LOCACIÓN:	Patio
REPARADO POR /REPAIR BY:	Carlos Diaz y Vladimir Llorente
FECHA DE REPA. / REPAIR'S DATE:	3/4/16
Nº PROYECTO/PROJECT Nº	

SI / YES	☒	NO	☐
----------	-------------------------------------	----	--------------------------

CLASE DE MANTENIMIENTO / REPARACIÓN | TYPE MAINTENANCE / REPAIR

1. Daño / Damage	☐	baja	☐	3. Correctivo/Corrective	☒	4. Mayor / Overhaul	☐
------------------	--------------------------	------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------

1. Mecánico / Mechanical	☒	2. Neumatico/Pneumatic	☐	3. Hidráulico / Hydraulic	☐	4. Electrico /Electric	☐	5. Estructural/Structural	☐
--------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

DESCRIPCION DEL PROBLEMA | SHORT DESCRIPTION OF PROBLEM

Person experience problem:	N/A	Reported to / Informar a :	
----------------------------	-----	----------------------------	--

What's the problem / Cual es el problema:

Humo en el escape, pérdida de potencia

REPAIR DETAILS | DETALLE DE LA REPARACIÓN

Día fuera de servicio/Date out of service	open	Date returned / Día de retorno en servicio:	open
---	------	---	------

El turbo esta dejando pasa aceite a la admisión y una grapa de una de las líneas se rompe por eso la pérdida de potencia.

El turbo se extrae y se envía a laboratorio ITAL DIESELEC para su reparación, se reemplazan las grapas rotas.

Se le hace cambio de aceite y mantenimiento general.

SERVICIO REALIZADO | SERVICE PERFORMED

OBSERVACIONES | COMMENTS

RESULTADOS | RESULTS:

Equip. Operativo/ Operative Equipment

☒

Equipo Operando con Falla / Equipment operative with a defect

☐


Netall Reyes

Jorge Rojas

SUPERVISOR / SUPERVISOR

JEFE DE AREA / AREA CHIEF

APROBADO | APPROVED




MATERIAL: TEFLON
CANTIDAD: 2 c/u



MATERIAL: TEFLON
CANTIDAD: 1 c/u
MEDIDAS: MM. (MILIMETROS)

NOTA: COMPRA TORNO LO MAS GRANDE QUE SEA
Y DESDE PARA $\rightarrow 5 \frac{1}{2}'' \times \phi 1 \frac{1}{4}'' \rightarrow$ CANTIDAD: 2 c/u
 $3 \frac{1}{2}'' \times \phi 1 \frac{1}{4}'' \rightarrow$ CANTIDAD: 4 c/u



NOTES: TEFLO
CANTIDAD: 14 c/u
MEDIDAS: MM (MILIMETROS)

NOTA: Comprar Tornillo INOXIDABLE c/ TUECA SEGURADA
Y DEBIDAMENTE

- $2 \frac{1}{4}'' \times \phi \frac{1}{4}'' \rightarrow$ CANTIDAD: 8 c/u
- $2 \frac{5}{8}'' \times \phi \frac{1}{4}'' \rightarrow$ CANTIDAD: 8 c/u



INTERCOASTAL MARINE INC



NOT: C 228- MPASA 007

ORDEN DE REPARACION DE EQUIPO / EQUIPMENT REPAIR ORDER

MES / MONTH

abril

ESTE REPORTE DEBE DE SER COMPLETADO DURANTE Y DESPUES DE LA REPARACIÓN /
DANO / MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. CON EL FIN DE DAR UN SEGUIMIENTO
APROPIADO EN UN TIEMPO EFICIAZ.

THIS REPORT HAS TO BE FILLED OUT DURING AND AFTER THE REPAIRING OR PROGRAMMED
MAINTENANCE PROCESS OF THE RESPECTIVE PEICE OF EQUIPMENT TO HELP BETTER KEEP TRACK
OF THE TIME AND PROBLEM OF SAID MACHINE

EQUIP. CATEGORIA / CATHEGORY	Grúa telescópica
FECHA DE INICIO / DATE STARTED	3/4/16
HORA / STARTED HOUR:	7:00 a. m.
FIN DEL TRABAJO / END	8:00 a. m.
HORA / ENDED HOUR:	9729.00
HOROMETRO / HOURMETER	2 días
PLAZO PROGRAMADO/TERM:	

EQUIPMENT CODE:	C 228
MODEL / MODELO:	RT 875
LOCATED / LOCACIÓN:	Patio
REPARADO POR / REPAIR BY:	Carlos Diaz y Vladimir Llorente
FECHA DE REPA. / REPAIR'S DATE:	3/4/16
Nº PROYECTO/PROJECT Nº	

SI / YES	☒	NO	☐
----------	-------------------------------------	----	--------------------------

CLASE DE MANTENIMIENTO / REPARACIÓN | TYPE MAINTENANCE / REPAIR

1. Daño / Damage	☐	baja	☐	3. Correctivo/Corrective	☒	4. Mayor / Overhaul	☐
------------------	--------------------------	------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------

1. Mecánico / Mechanical	☒	2. Neumático/Pneumatic	☐	3. Hidráulico / Hydraulic	☐	4. Electrico /Electric	☐	5. Estructural/Structural	☐
--------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

DESCRIPCION DEL PROBLEMA | SHORT DESCRIPTION OF PROBLEM

Person experience problem:	N/A	Reported to / Informar a :	
----------------------------	-----	----------------------------	--

What is the problem / Cual es el problema:	
--	--

Humo en el escape, pérdida de potencia
--

REPAIR DETAILS | DETALLE DE LA REPARACIÓN

Día fuera de servicio/Date out of service	open	Date returned / Día de retorno en servicio:	open
---	------	---	------

El turbo esta dejando pasa aceite a la admisión y una grapa de una de las líneas se rompe por eso la pérdida de potencia.

El turbo se extrae y se envia a laboratorio ITAL DISELEC para su reparación, se reemplazan las grapas rotas.
--

Se le hace cambio de aceite y mantenimiento general.
--

SERVICIO REALIZADO | SERVICE PERFORMED

OBSERVACIONES | COMMENTS

RESULTADOS | RESULTS:

Equip. Operativo/ Operative Equipment

☒

Equipo Operando con Falla / Equipment operative with a defect

☐

Nefthai Reyes

APROBADO | APPROVED

SUPERVISOR / SUPERVISOR

Jorge Rojas

SUPERVISOR / SUPERVISOR

JEFE DE AREA / AREA CHIEF

CHECK LIST GRUA ESTRUCTURALES LINEA DE FASIS 8

FECHA

OBSERVACIONES

SISTEMA	INSPECCIÓN Y/O SERVICIO	DIARIO	Ejecutado	SEMANAL	Ejecutado	OBSERVACIONES
MOTOR	Insp. línea de combustible.		/			
	Insp. Visual de la bomba de agua.		/			
	Insp. Fugas de aceite (culata, block y carter).		/			
	Insp. Visual Correa del alternador.		/			
	Insp. Visual Correa bomba hidráulica		/			
EQUIPO ELÉCTRICO	Insp. Visual Correa ventilador.		/			
	Rev. Presencia de ruidos y/o vibraciones		/			
	Rev. Funcionamiento del parador de emergencia.		/			
	Inspeccionar nivel de agua de la batería		/			
	Estado de batería.		/			
CABINA	Estado de cables de batería.		/			
	Revisar apriete y estado de los bornes.		/			
	Carga del alternador (Amperímetro).		/			
	Chequear parador.		/			
	Estado de comandos (Joystick y palancas)		/			
INSTRUMENTOS	Luces internas de cabina.		/			
	Parabrisa.		/			
	Puertas.		/			
	Estructura general (Carrocería).		/			
	Tabla de carga.		/			
ACCESORIOS	Freno de cabina y freno de parqueo.		/			
	Parqueo de orugas.		/			
	Control de dirección / steering clutch.		/			
	Marcador de temperatura.		/			
	Amperímetro.		/			
CABLES	Marcador presión de aceite.		/			
	Marcador de nivel de combustible.		/			
	Horómetro.		/			
	Indicador de grados.		/			
	Bocina.		/			
GANCHO	Alarma de giro.		/			
	Extintor (vencimiento y carga).		/			
	Limpia parabrisas.		/			
	Balizas.		/			
	Luces delanteras.		/			
PLUMA	Insp. Cable principal (nudos, cocas y alambres cortados).		/			
	Insp. Cable auxiliar (nudos, cocas y alambres cortados).		/			
	Insp. Cable amantillo (nudos, cocas y alambres cortados).		/			
	Estado de pendants (cubrir con pasta de níquel).		/			
	Verificar si hay pérdida de diámetro en cables		/			
POLEAS	Estado del Seguro de gancho principal.		/			
	Estado del Seguro de gancho auxiliar.		/			
	Funcionamiento anti - two block gancho principal.		/			
	Funcionamiento anti - two block gancho auxiliar.		/			
	Lubricar todos los bujes del gancho (principal y aux.)		/			
ENFRIADORES	Insp. Pasadores, pendants y chavetas.		/			
	Rev. Funcionamiento limitador de la pluma.		/			
	Insp. Estructura (equalizador, gantry y contrapesos)		/			
	Insp. Visual estructura (talón, punta y paños).		/			
	Insp. Estructura JIB y pasadores.		/			
ENFRIADORES	Insp. polea punta de la pluma		/			
	Insp. Poleas amantillo (equalizador y gantry)		/			
	Insp. Poleas Gancho Principal.		/			
	Insp. Polea Gancho Auxiliar.		/			
	Engrasar bujes y rodamientos de dichas poleas.		/			
ENFRIADORES	Insp. Panel y bata superior e inferior.		/			
	Insp. Mangueras de agua y abrazaderas.		/			
	Insp. Estado de enfriador de aceite.		/			
			/			
			/			

C2L8 9729.0

27875

5/4/2016

Inspeccionado
Hector
Hector

HIDRÁULICO	Insp. Bomba hidráulica					
	Insp. Acumulador (compensador)					
	Insp. fugas de aceite por líneas y actuadores.					
	Insp. válvulas de mando.					
	Insp. Cilindros (fugas de fluido).					
RODADO	Insp. Visual estado de Cáterías y Flexibles.					
	Insp. Esiante hidráulico					
	Estado Zapatas (uniones, pasadores y seguros).					
	Estado Cadena motriz (uniones o pasadores).					
	Estado Rodillos guías.					
HUINCHE PLUMA	Estado rueda motriz.					
	Tension Orugas y cadena motriz.					
	Engrasar rodillos guías.					
	Engrasar rodamientos rueda motriz.					
	Nivel de desgaste y/o ajuste balatas de embrague.					
NIVELES	Nivel de desgaste y/o ajuste balatas de freno.					
	Insp. Estado de cilindro de accionamiento.					
	Insp. articulaciones de accionamiento.					
	Engrasar tambor, embrague y bujes de grupo de levante.					
	Acete motor.					
TORNAMESA	Líquido refrigerante.					
	Convertidor de torque.					
	Guíarra.					
	Acete hidráulico.					
	Carter de traslación y/o giro.					
HUINCHE PRINCIPAL	Insp. Tornamesa					
	Inspeccionar piñon y corona					
	Lubricar rodamientos de giro.					
	Insp. Desgaste y/o ajuste balatas de embrague					
	Insp. Desgaste y/o ajuste balatas de freno.					
HUINCHE AUXILIAR	Insp. Estado de cilindro de accionamiento.					
	Insp. articulaciones de accionamiento.					
	Insp. sistema bajada de carga controlada (power).					
	Engrasar (Tambor, embrague y respectivos bujes).					
	Chequear embrague.					
TRANSMISIÓN	Insp. cadena de transmisión.					
	Insp. fugas de aceite convertidor.					
	LINK BELT LS518					
	EQUIPO					
	OBRA					
NOMBRE Y FIRMA OPERADOR						
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR MECANICO						

